

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	676	Landratsamt Miltenberg	41-8240.121
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	676	Landratsamt Miltenberg	41-8240.121
Betreiber	[Name]	Josera Erbacher Service GmbH & Co. KG		
Standort	[Bezeichnung]	Anlage zur Herstellung von Futtermittelerzeugnissen aus tierischen Rohstoffen Anlage zum Mahlen von Nahrungsmitteln, Futtermitteln mit einer Produktionskapazität von 300 t Fertigerzeugnisse oder mehr je Tag Anlage zur Erzeugung von Strom, Dampf oder erhitztem Abgas in einer Verbrennungseinrichtung durch den Einsatz von naturbelassenem Erdgas mit einer FWL von 1 bis weniger als 20 MW		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Industriegebiet Süd	63924	Kleinheubach
	EMAS [X]	X	ISO 14001 ff (+) [X]	X
Anlage	[Bez.]	Anlage zur Herstellung von Futtermittelerzeugnissen aus tierischen Rohstoffen Anlage zum Mahlen von Nahrungsmitteln, Futtermitteln mit einer Produktionskapazität von 300 t Fertigerzeugnisse oder mehr je Tag		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	7.34.1, 7.21, 1.2.3.2		

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	24
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	19.05.2021	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	14.08.2012, 05.03.2013, 22.11.2013, 14.11.2014, 06.02.2015, 27.02.2017, 15.03.2018, 26.03.2018, 09.08.2018, 14.09.2018, 29.01.2019, 11.09.2019, 29.04.2020, 11.09.2020, 09.04.2021	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Messung für die Emissionsquelle 1 fehlt.	Die Messung ist nachzuholen.	01.08.2021	<u>Noch ausständig.</u>	

Messung für die Emissionsquelle 2A fehlt.	Der Messbericht ist dem LRA vorzulegen.	01.08.2021	Josera Erbacher Service GmbH & Co. KG legte den Messbericht vor. Alle Grenzwerte werden eingehalten.	07.07.2021
Messung für die Emissionsquelle 2B fehlt.	Die Messung ist nachzuholen.	01.08.2021	Josera Erbacher Service GmbH & Co. KG legte den Messbericht vor. Alle Grenzwerte werden eingehalten.	08.09.2021
Geruchsmessung an Emissionsquelle 1 war im September 2020 zu wiederholen.	Die Messung wird nach dem Austausch des Biofilters nachgeholt.	01.10.2021	<u>Noch ausständig.</u>	
Austausch Filtermaterial des Biofilters.	Austausch Filtermaterial des Biofilters.	01.10.2021	Josera Erbacher Service GmbH & Co. KG führt Filtertausch durch.	09/2021
Austausch Oxidationskatalysator.	Austausch Oxidationskatalysator.	01.08.2021	<u>Noch ausständig,</u> Arbeiten jedoch bereits beauftragt.	
Messung für die Emissionsquelle 5 fehlt.	Die Messung ist nachzuholen.	01.07.2021	<u>Noch ausständig.</u>	

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL