

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	676	Landratsamt Miltenberg	41-8240.121
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	676	Landratsamt Miltenberg	41-8240.121
Betreiber	[Name]	Klingenberg Dekoramik GmbH		
Standort	[Bezeichnung]	Keramische Brennöfen		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Trennfurter Straße 33	63911	Klingenberg
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Keramische Brennöfen		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	2.10.1		

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	22.09.2020	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	23.07.1975; 12.06.1987; 18.03.1993; 11.08.1993; 09.01.1995; 04.08.1998; 26.06.2000; 14.05.2001; 25.10.2007; 04.10.2010; 17.11.2015; 26.02.2016, 06.12.2018, 16.12.2019, 01.07.2020, 30.07.2020;	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Nach Auflage 2.3 des Bescheides vom 04.08.1998 müssen Abgase ungehindert senkrecht nach oben austreten können. Der Schornstein nach der Gewebefilteranlage Nestro sowie die Abluft des Tunnelrockners wird wegen des Schallschutzes über ein Knickrohr abgeleitet.	Die Ableitung hat senkrecht zu erfolgen. Der Schallschutz ist zu beachten			

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL