Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten					
GenBehörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	676	Landratsamt Miltenberg		41-8240.121
ÜberwBehörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	676	Landratsamt Miltenberg		41-8240.121
Betreiber	[Name]	CIBA Vision GmbH			
Standort	[Bezeichnung]	Anlage zur Herstellung von Nelfilcon Polymer			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Industriering 1 63		63868	Großwallstadt
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]		
l Anlage	[Bez.]	Anlage zur Herstellung von Nelfilcon durch chemische Umwandlung			
	[4.BlmSchV] ² , [IE-RL] ²	4.1.8			

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	Х	Turnus [Monate]	36	
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	14.07.2020	angekündigt [J/N]	J	
Prüfumfang	umfassend [X]				
§§ 52 und 52a BlmSchG	Schwerpunkte [X]	Χ			
Überwachung durch die technis	che Gewässeraufsicht [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	Х	Gen. 11.05.98, 06.07.98, 12.11.99 NA 10.05.06, Anz. 05.10.99, 13.10.03, 24.04.12, 11.01.13;17.05.16		
	Anforderungsliste [X]				
	Schwerpunktprogramm [X]				
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]	Stilllegung [X]	

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen							
Mangal	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt				
Mangel	wasnanne		durch (Organisation)	am			
Bei der letzten Messung wurde die Emissionsbe- grenzung von Gesamtkohlenstoff sowohl beim Massenstrom als auch bei der Massenkonzentra- tion werden geringfügig überschritten, die ande- ren Parameter werden eingehalten.	Die evtl. Ursachen für die Überschreitung sind zu überprüfen. Eine Wiederholungsmessung hat bis spätestens 01.12.2020 zu erfolgen.	01.12.2020	LRA Miltenberg: Die Ursache wurde vom Betreiber gefun- den und beseitigt. Nachmessung durch zugelassenes Messin- stitut am 29./30.11. ist	01.12.2020			

	erfolgt. Grenzwert wird	
	eingehalten.	

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL